

Pour les modèles VW, Audi, Seat et Škoda avec courroie de distribution :

TOOL BOX V01

Les modèles Audi, Seat, Škoda et Volkswagen présentent des caractéristiques spécifiques nécessitant l'utilisation d'outils spéciaux en atelier. Ainsi, sur certains moteurs, la courroie striée est tendue par l'alternateur. Il convient d'utiliser une clé de serrage spéciale pour l'alternateur.


Pour cela Continental a développé sa TOOL BOX V01, une mallette à outils contenant tous les dispositifs de blocage et autres outils tendeurs et de maintien nécessaires au remplacement et à l'entretien des courroies.

Contenu

- > Outils de blocage et pignes de calage pour vilebrequins / arbres à cames
- > Outil de maintien pour galets tendeurs
- > Manuel multilingue avec désignations des outils, références d'origine et modèles de véhicules concernés

Avantages

- > Outils de grande qualité conçus pour un usage professionnel
- > Réalisés en acier de qualité supérieure
- > Disponibilité immédiate des principaux outils standard pour moteurs Volkswagen
- > Assortiment exclusif d'outils - disponible uniquement auprès de Continental
- > Rangement pratique dans une mallette robuste
- > 5 ans de garantie : www.continental-ep.com/5



Liste de pièces / Domaine d'application TOOL BOX V01

| N° | Réf. outil OEM. | Désignation | Seat | Škoda | VW | Audi | N° article |
|----|--|---|---|--|---|---|----------------|
| 1 | T10060, T10060A, T20167 | Pige de blocage Ø 4,0 mm pour galet tendeur | Alhambra 2.0 TDI PD, Altea 1.6/2.0 TDI PD, Altea/XL 1.9/2.0 TDI PD/2.0 FSI, Cordoba 1.4 TDI PD, Ibiza 1.4 TDI PD, Leon 1.6/1.9/2.0 TDI PD/2.0 FSI, Toledo 1.6/1.9/2.0 TDI PD SOHC/2.0 FSI | Fabia 1.4 TDI PD, Fabia II 1.9 TDI PD, Octavia II 1.9 TDI PD/2.0 FSI/2.0 vRS/2.0 TDI PD DOHC, Roomster 1.9 TDI PD, Superb II 1.9/2.0 TDI PD SOHC | Divers 1.2/1.4/1.6/1.9/2.0 FSI/GTI/TFSI/TD/TDI | A3 1.9/2.0 TDI PD SOHC/2.0 TDI PD DOHC/2.0 TDI CR/2.0 TFSI, A3 Cabrio 2.0 TDI CR, A4 1.8 Turbo/2.0/2.0 TDI PD DOHC, A6 1.8 Turbo/2.0/2.0 TDI PD DOHC, TT 1.8 Turbo/2.0 TFSI | KL-0280-222 |
| 2 | T10008 | Outil de blocage pour amortisseur de galet tendeur | Alhambra 1.9 TDI PD, Leon 1.9 TDI PD, Toledo 1.9 TDI PD | Fabia 1.9 TDI PD, Octavia 1.9 TDI PD | Beetle, Golf/Bora, Lupo 3L, Passat 1.2/1.4/1.9 TDI PD, Polo, Sharan | A2 1.2 TDI PD, A3 1.9 TDI PD, A4 1.8 Turbo/2.0, A6 1.8 Turbo/2.0 | KL-0280-16 |
| 3 | 2064 | Pige de blocage Ø 15,5 mm pour la poulie de pompe à injection | | | Caddy, Golf/Vento, Passat 1.7/1.9 SDI/TD/TDI, Polo Classic | | KL-0280-8 |
| 4 | T10092, T20046 | Vis de réglage pour galet tendeur | Cordoba 1.8 Turbo, Ibiza 1.8 Turbo, Leon 1.8/Turbo/Cupra R, Toledo 1.8/Turbo | | | A2 1.2 TDI PD, A3 1.9 TDI PD, TT 1.8 Turbo | KL-0280-6013 A |
| 5 | 3204 | Pige de blocage Ø 4,4 mm pour galet tendeur | | | Passat 1.6/2.0 | | KL-0280-2501 |
| 6 | 3359, T20102 | Pige de blocage (longue) Ø 6,0 mm pour arbre à cames | Alhambra 1.9 TDI PD/2.0 TDI PD, Altea/XL 1.9/2.0 TDI, Cordoba 1.4 TDI PD, Ibiza 1.4 TDI PD, Leon 1.9 TDI/2.0 TDI, Toledo 1.9 TDI | Fabia 1.4 TDI PD/1.9 TDI PD/1.9 TDI PD vRS, Fabia II 1.9 TDI PD, Octavia 1.9 TDI/1.9 TDI PD, Octavia Tour 1.9 TDI PD, Octavia II 1.9 TDI PD/2.0 TDI PD DOHC, Roomster 1.9 TDI PD, Superb 1.9 TDI PD, Superb II 1.9/2.0 TDI PD SOHC | Beetle, Caddy, Eos 1.2/1.4/1.9/2.0 SDI/TDI PD/1.9 D/TD, Fox, Golf/Bora, Jetta, Lupo 3L, Passat, Polo, Polo Classic, Sharan, Tiguan 2.0 TDI CR, Touran, Transporter, Vento | A2 1.2 TDI PD, A3 1.8/Turbo/1.9 TDI/1.9 TDI PD/1.9/2.0 TDI PD SOHC/2.0 TDI PD/2.0 TDI PD DOHC/2.0 TDI CR, A3 Cabrio 2.0 TDI CR, A4 1.9 TDI PD/1.9/2.0 TDI PD SOHC/2.0 TDI PD DOHC, A6 1.9 TDI PD/2.0 TFSI/2.0 TDI PD DOHC | KL-1480-16 |
| 7 | T10385 | Embout de tournevis | | | | A3 2.0 TDI CR, A3 Cabrio 2.0 TDI CR | KL-4031-3610 |
| 8 | 3242 | Pige de blocage pour vilebrequin | | | Moteurs V6 essence et V6/V8 diesel | Moteurs V6 essence et V6/V8 diesel | KL-0280-10 |
| 9 | T50009 | Pige de blocage de vilebrequin, Ø 16,0 mm, Ø 10,0 mm, Ø 7,5 mm | | | Crafter 2.5 TDI | | KL-0280-2601 |
| 10 | T10074 | Jeu d'axes de blocage pour arbre à cames | | | Beetle, Caddy 1.4/1.6 16V/1.4 FSI 16V, Golf/Bora, Lupo, Polo | | KL-0280-21 |
| 11 | 3313 | Adaptateur de comparateur, 85,0 mm, M10x1 | | | Transporter 2.5 TDI | | KL-0129-14 |
| 12 | 3212 / T3212 | Outil de maintien, clé à ergots 14-100 mm | | Superb 1.9 TDI PD | Crafter 1.9/2.0/2.5 TDI PD, Passat | A4 1.9 TDI PD, A6 1.9 TDI PD | KL-0149-131 |
| 13 | T40098 | Pige de blocage Ø 4,0 mm pour galet tendeur | | | | A4 2.0 TFSI, A6 2.0 TFSI | KL-0280-221 |
| 14 | T10265 | Pige de blocage Ø 2,5 mm pour galet tendeur | Altea/XL 1.9/2.0 TDI PD SOHC/2.0 TDI PD FR DOHC, Leon 1.9/2.0 TDI PD SOHC/2.0 TDI PD FR DOHC, Toledo 1.9/2.0 TDI PD SOHC | Fabia II 1.9 TDI PD, Roomster 1.9 TDI PD, Superb 1.9 TDI PD, Superb II 1.9/2.0 TDI PD SOHC | Caddy, Eos, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Tiguan 2.0 TDI CR, Touran, Transporter 1.9/2.0 TDI PD | A3 1.9/2.0 TDI PD SOHC/2.0 TDI CR, A3 Cabrio 2.0 TDI CR | KL-0280-2201 A |
| 15 | T10264 | Pige de blocage pour galet tendeur | Altea/XL 1.9/2.0 TDI PD SOHC/2.0 TDI PD FR DOHC, Leon 1.9/2.0 TDI PD SOHC/2.0 TDI PD FR DOHC, Toledo 1.9/2.0 TDI PD SOHC | Fabia II 1.9 TDI PD, Roomster 1.9 TDI PD, Superb 1.9 TDI PD, Superb II 1.9/2.0 TDI PD SOHC | Caddy, EOS, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Tiguan 2.0 TDI CR, Touran, Transporter 1.9/2.0 TDI PD | A3 1.9/2.0 TDI PD SOHC/2.0 TDI PD DOHC/2.0 TDI CR, A3 Cabrio 2.0 TDI CR | KL-0280-2202 A |
| 16 | T10241 | Outil pour galet tendeur de courroie striée | | | Transporter 2.0 | | KL-0284-92 |
| 17 | U40050 | Clé de serrage pour alternateur | Cordoba 1.4 TDI PD, Ibiza 1.4 TDI PD | | | A3 2.0 TDI PD DOHC | KL-0284-15 |
| 18 | 3355 | Clé 32,0 mm pour galet tendeur | | | Crafter 2.5 TDI, Transporter T4 2.5 TDI | A6 2.5 TDI | KL-0284-17 |
| 19 | 3458 | Gabarit de réglage pour arbre à cames | | | 2.5 Moteurs V6 TDI | 2.5 TDI V6 et A8 3.3 TDI V8 | KL-0280-92 A |
| 20 | T10050 | Dispositif de blocage de vilebrequin | Alhambra 1.9 TDI PD, Altea 2.0 TDI PD, Altea/XL 2.0 TDI PD FR DOHC, Cordoba 1.4 TDI PD, Ibiza 1.4 TDI PD, Leon 1.9 TDI PD/2.0 TDI PD FR DOHC, Toledo 1.9 TDI PD/2.0 TDI PD | Fabia 1.4 TDI PD/1.9 TDI PD/1.9 TDI PD vRS, Fabia II 1.9 TDI PD, Octavia 1.9 TDI PD, Octavia II 1.9 TDI PD/2.0 TDI PD DOHC, Octavia Tour 1.9 TDI PD, Roomster 1.9 TDI PD, Superb 1.9 TDI PD | Beetle, Caddy 1.2/1.4/1.9/2.0 TDI PD, Fox, Golf/Bora, Jetta, Lupo 3L, Passat, Polo, Sharan, Tiguan 2.0 TDI CR, Touran, Transporter | A3 1.9 TDI PD/2.0 TDI PD/2.0 TDI PD DOHC/2.0 TDI CR, A3 Cabrio 2.0 TDI CR, A4 1.9 TDI PD/2.0 TDI PD DOHC, A6 1.9 TDI PD/2.0 TDI PD DOHC | KL-0280-19 |
| 21 | T10100 | Dispositif de blocage de vilebrequin | Alhambra 2.0 TDI PD, Altea/XL 1.9/2.0 TDI PD SOHC/2.0 TDI PD FR DOHC, Leon 1.9/2.0 TDI PD SOHC/2.0 TDI PD FR DOHC, Toledo 1.9/2.0 TDI PD SOHC | Octavia II 1.9 TDI PD/2.0 TDI PD DOHC, Superb II 1.9/2.0 TDI PD SOHC | Caddy, Eos, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Sharan, Touran, Transporter 1.9/2.0 TDI PD | A3 1.9/2.0 TDI PD SOHC, A4 1.9/2.0 TDI PD SOHC/2.0 TDI PD DOHC, A6 2.0 TDI PD DOHC | KL-0280-20 |
| 22 | 3418, 2065A, MP 1-312 | Règle de calage pour arbre à cames | | Octavia 1.9 TDI | Caddy, Crafter 1.7/1.9/2.5 SDI/TDI/D/TD, Golf/Vento, Passat, Polo Classic, Transporter | A3 1.9 TDI | KL-0280-91 |
| 23 | 3369, 3411 | Jeu d'axes de guidage | | Superb 1.9 TDI PD | | A4 1.8 Turbo/2.0/2.0 TFSI/1.9 TDI PD/1.9/2.0 TDI PD SOHC/2.0 TDI PD DOHC, A6 1.8 Turbo/2.0/2.0 TFSI/1.9 TDI PD/2.0 TDI PD DOHC | KL-0286-110 |
| 24 | T40011/ T10115 | Piges de blocage 0,8 mm -1,9 mm (6 pièces) et Ø 2,4 mm pour galet tendeur | Alhambra 1.9 TDI PD/2.0 TDI PD, Altea 2.0 TDI PD, Altea/XL 2.0 TDI PD FR DOHC, Cordoba 1.4 TDI PD, Ibiza 1.4 TDI PD, Leon 1.9 TDI PD/2.0 TDI PD FR DOHC, Toledo 1.9 TDI PD/2.0 TDI PD | | Beetle, Caddy 1.4/1.9/2.0 TDI PD, Fox, Golf/Bora, Jetta, Lupo, Polo, Passat, Sharan, Touran, Transporter | TT 1.8 Turbo, A3 1.9 TDI PD/2.0 TDI PD, A4 1.9 TDI PD/1.9/2.0 TDI PD SOHC/2.0 TDI PD DOHC, A6 2.0 TDI PD DOHC/1.9 TDI PD | KL-0180-30 A |
| 25 | T10016 | Dispositif de blocage d'arbre à cames | Arosa 1.4 16V, Cordoba 1.4 16V, Ibiza 1.4 16V, Inca 1.4 16V, Leon 1.4/1.6 16V, Toledo 1.4/1.6 16V | | Beetle, Caddy 1.4/1.6 16V/1.4 FSI 16V, Golf/Bora, Lupo, Polo | | KL-0280-17 |
| 26 | T10098 / T10098 A | Règle de calage d'arbre à cames | | | Beetle 1.7/1.9 SDI/TDI, Caddy, Golf/Bora, Golf/Vento, Polo Classic | | KL-0280-93 |
| 27 | 3387, Matra V159, T10020, T20197, U-30009A | Clé à ergots pour galet tendeur | Alhambra 1.9 TDI PD/2.0 TDI PD, Altea 1.6/2.0 TDI PD, Leon 1.6/1.9 TDI PD/2.0 TDI PD FR DOHC, Toledo 1.6/1.9 TDI PD/2.0 TDI PD | Fabia 1.4 TDI PD/1.9 TDI PD/1.9 TDI PD vRS/ 2.0, Octavia 1.6/1.9 TDI/1.9 TDI PD/2.0, Octavia II 1.6/1.9 TDI PD/2.0 TDI PD DOHC, Octavia Tour 1.9 TDI PD, Superb 1.9 TDI PD | Divers 1.2/1.4/1.7/1.9/2.0 SDI/D/TD/TDI PD and 1.6/2.0/2.0 FSI | A2 1.2 TDI PD, A3 1.6/1.9 TDI PD/2.0 TDI PD, A4 1.8 Turbo/1.9 TDI PD/2.0/2.0 TFSI/1.9 TDI PD DOHC, A6 1.8 Turbo/1.9 TDI PD/2.0/2.0 TFSI/2.0 TDI PD DOHC | KL-0284-91 |