

# Vattenpumpar

När en drivrem byts, måste även vattenpumpen inspekteras och, vid behov, bytas ut. Det finns två grundläggande scenarier:

**Fall 1:** Vattenpumpen drivs av kamremmen. I detta fall ska vattenpumpen alltid bytas. Att byta kamrem är nämligen ett mycket tidskrävande arbete. Därför är det meningsfullt att alltid byta alla förbrukningsdelar – oavsett om vattenpumpen är defekt eller inte.

**Fall 2:** Vattenpumpen drivs av en multiribbrem eller elmotor. På äldre fordon är det ganska enkelt att byta remmen. Vattenpumpen behöver därför bara bytas om den verkligen är sliten. På modernare motorer, å andra sidan, är reparationer på den allt mer komplexa aggregatdrivningen så tidskrävande att det är meningsfullt att montera denna nya förbrukningsartikel när aggregatdrivningen är demonterad och därför alltid byta vattenpumpen i dessa fall.



# Vattenpumpar

## Fullständigt sortimentet

Oavsett vilka reparationer som ska utföras kan distributörer, verkstäder och kunder räkna med att produkterna från Continental håller kompromisslös premiumkvalitet. Continental erbjuder alla nödvändiga delar - vattenpump, kamrem, tillbehör - i praktiska kit, vilket möjliggör ett komplett byte, även av vattenpumpen.

Alternativt har Continental ett utbud av fristående vattenpumpar. Sortimentet omfattar ett stort antal pumptyper och täcker över 50 miljoner fordon i Europa. Dessutom erbjuds även motorer med särskilda typer, där vattenpumpen drivs helt separat från motorn. Pumpen levereras komplett med alla förbrukningsmaterial, inklusive tätningar och skruvar som krävs för monteringen.

## Fördelar

- > En mängd typer för mer än 50 miljoner fordon
- > Typer för drivning med multiribbbremmar och elmotor
- > Inklusive monteringsdelar
- > Mycket jämn gång och lång livslängd tack vare inbyggda lager med rull- och kullager
- > Optimal tätningsförmåga tack vare mekaniska axeltätningar av kolfiber och kiselkarbid
- > Enkel korsreferens via TecDoc och Product Information Center (PIC)
- > 5 års garanti: [www.continental-ep.com/5](http://www.continental-ep.com/5)

